

超親水研磨コーティング 一部施工例御共有



Hotel total support-Group

Before



After



某宿泊サイトのレビューにも多く書かれていましたロビーガラスの汚れや曇り、くすみを、当社の超親水研磨コーティング技術により温泉成分の固形化した汚れを取り、ガラスの透過率も上がりお客様からとても綺麗になったとお喜びのお声を頂いたとの事でした。

Before



After



大浴場内のガラスが温泉成分の固形化により白くなって取れなくなってしまった部分を
当社の超親水研磨コーティング技術により0リセットを行いました。

どこの業者に依頼しても綺麗にならなかったのがこんなに綺麗になるとは思わなかったと、お喜びの声を頂きました。

Before



After



大浴場内の鏡が温泉成分や洗剤で白く濁ってしまい、酸やけしてしまったガラスを研磨し再生致しました。
鏡が汚れていると見栄えも悪く、お客様満足度も低下してしまいます。

※鏡の最終層にあるアルミ部分が裏から腐食して黒い斑点のようにになっている部分裏側なので対応出来ません。
また、表面であっても深い傷は鏡自体の耐久性を下げてしまう恐れがあるので再生対象外となります。

Before



事前調査時に動画右下の箇所を以前他業者様へ依頼したが、これ以上は出来ないと言われ、少し薄れただけで全く綺麗にならなかったとの事。

After



施工から半年経った状態
日々、メンテナンスをして頂いているので綺麗が長持ちしています。

エントランスロビー待合室はホテル/旅館の顔とも呼べる場所です。
お客様がチェックインした際に一番目につく場所なので常に綺麗な状態でお出迎えが出来るよう
ご協力させて頂きました。



お陰様で全国50拠点以上のホテル/旅館様にて当社の超親水研磨コーティングは選ばれています。

いつまでもお客様に選ばれるホテル/旅館の為に
我々HTS-Groupは
全てのホテル/全ての旅館を営んでいる
事業者様のお力になります。



ホテル/旅館のエキスパート

HTS GROUP



清掃/施工/設備/開発/通信/改善/集客/研磨/研修/芸術